


図1　管理運転の未実施年と実施年の10月～3月におけるDIN濃度の推移




図3　排水口周辺の底泥中のCODとAVSの推移




図2 管理運転実施前と運転中におけるTN濃度の分布状況の違い




図4　管理運転によるDIN濃度の上昇量（上乗せ効果）